

WES 8701 CIW 技術者資格試験(新規・更新)の必要資格について

	必要資格(受験時でも有効な証明書を添付)
検査技術管理者(K)	<p>1.新規</p> <p>①NDIS 0602 非破壊検査総合管理技術者</p> <p>②上級検査技術者(S)×2 部門</p> <p>③上級検査技術者(S)×1 部門 + WES8103 溶接管理技術者 1 級以上</p> <p>※溶接管理技術者(等級問わず資格を添付すれば、共通試験問題を免除可)</p>
	<p>2.更新</p> <p>①NDIS 0602 非破壊検査総合管理技術者</p> <p>②上級検査技術者(S)×2 部門</p> <p>③上級検査技術者(S)×1 部門 + WES8103 溶接管理技術者 1 級以上</p> <p>④更新対象の 現有 CIW 検査技術管理者(K)の登録証</p>
上級検査技術者(S)	<p>1.新規</p> <p>①申請しようとする検査部門に該当する JSNDI JIS Z 2305 レベル 3</p> <p>※溶接管理技術者(等級問わず資格を添付すれば、共通試験問題を免除可)</p>
	<p>2.更新</p> <p>①申請しようとする検査部門に該当する JSNDI JIS Z 2305 レベル 3</p> <p>②更新対象の 現有 CIW 上級検査技術者(S) 対象部門の登録証</p>