

溶接技能者 適格性証明書の JIS 年度表記等の誤記に関するお詫び及び正しい表記の適格性証明書送付の件

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当協会の JIS Z 3801「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」、JIS Z 3821「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」及び JIS Z 3841「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に基づく溶接技能者は、2019年12月より、該当 JIS の 2018 年版に基づく評価試験を実施しており、適格性証明書に記載の JIS 年度も 2018 年版に変更しておりました。

その後、溶接技能者のデータ管理システムの改修を行った影響により、2020年8月28日～11月12日の間に発行した適格性証明書について、JIS 年度が誤って印字され合格者に送付された不適合が発生しました。

また、上記と同タイミングで WES 8101「すみ肉溶接技能者の資格認証基準」に基づく溶接技能者の適格性証明書についても、級別が誤って印字され合格者に送付された不適合が発生いたしました(不適合の詳細については、下記をご参照ください)。

本不適合に起因して、資格保有者の皆様への影響が懸念され、多大なるご迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。なお、対象者の皆様には、次の対応を取らせていただきますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

- ①正しい表記の適格性証明書をお送りします。
- ②誤記のあった適格性証明書は回収いたしません。対象者ご自身で破棄をお願いします。
また、誤記のあった適格性証明書は使用しないでください*。
- ③誤記のあった対象者の証明書番号は別紙のとおりですので、必要に応じて証明書の識別をお願いします。

*注：国、地方公共団体、発注者、他団体等から適格性証明書の提出を求められた場合、誤記のあった適格性証明書を提示すると、その適格性証明書が認められない場合があります。必ず、対象者自身の責任により誤記のあった適格性証明書を読み取り不能にしようとして、破棄をお願いします。

敬具

記

1.不適合の概要

(1)適格性証明書に印字される JIS 年度の誤記

溶接技能者(手溶接(JIS Z 3801)、ステンレス(JIS Z 3821)、半自動(JIS Z 3841))の「新規及び再評価」試験分の適格性証明書について、JIS 年度が 2018 年と印字されるべきところ、1997 年として印字されておりました。

なお、対象者に対しては、2018 年版の JIS に基づき評価試験及び判定を行っております。

(誤)

(正)



図1. 規格の適用年度

(2)適格性証明書に印字される合格資格の級別の誤記

すみ肉(WES 8101)の「新規及び再評価」試験分の適格性証明書について、合格資格の記載内容が「基本級」と印字されるべき箇所が「専門級」と印字されておりました。

(誤)

(正)



図2. すみ肉溶接の基本級/専門級

【問合せ先】

一般社団法人 日本溶接協会 事業部 溶接技能者資格担当 TEL : 03-5823-6325

以上

別紙

(一社)日本溶接協会 溶接技能者 適格性証明書のJIS年度表記等の誤記対象の証明書番号一覧

誤記内容	溶接種別	証明書番号		対象枚数	
(1) JIS年度の誤記	①手溶接 (JIS Z 3801)	MA2002020	～	MA2003285	1,266
		MB2001468	～	MB2002153	686
		MC2001273	～	MC2002107	835
		MD2000975	～	MD2001398	424
		ME2000762	～	ME2001233	472
		MF2000298	～	MF2000590	293
		MH2000257	～	MH2000485	229
		MI2000921	～	MI2001382	462
		MJ2000403	～	MJ2000593	191
	②ステンレス鋼溶接 (JIS Z 3821)	UA2001361	～	UA2002127	767
		UB2001229	～	UB2001966	738
		UC2000971	～	UC2001525	555
		UD2000577	～	UD2000906	330
		UE2000422	～	UE2000749	328
		UF2000087	～	UF2000200	114
		UH2000203	～	UH2000327	125
		UI2000505	～	UI2000847	343
		UJ2000280	～	UJ2000422	143
	③半自動溶接 (JIS Z 3841)	SA2002590	～	SA2004227	1,638
		SB2001899	～	SB2002897	999
		SC2001439	～	SC2002391	952
		SD2001227	～	SD2001841	615
		SE2000770	～	SE2001352	583
		SF2000300	～	SF2000645	346
		SH2000393	～	SH2000730	338
		SI2000969	～	SI2001443	475
		SJ2000595	～	SJ2000915	321
(2) 合格資格の級別の誤記	④すみ肉溶接 (WES 8101)	FA2000118	～	FA2000210	93
		FB2000057	～	FB2000118	62
		FC2000058	～	FC2000099	42
		FD2000065	～	FD2000090	26
		FE2000070	～	FE2000099	30
		FF2000066	～	FF2000114	49
		FH2000023	～	FH2000050	28
		FI2000119	～	FI2000177	59
		FJ2000076	～	FJ2000108	33